

DURUM HARİTASI

İli
Belediyesi
Mahallesi
Pafta No
Ada/Parsel

İzmir
Karşıyaka
Dedebaşı
25 L II b
303/53 v.s- 37822/1-2

106300


106200

106100

98300

98400

P.54258



Mehmet GÖRGÜN
Harita Mühendisi

[Signature]

Dr. Gökhan GÜNDÜZOĞLU
Etiler Birim Müdürü

[Signature]

DÜZENLEYEN	UYGUNDUR	KADASTRO MÜD.
	BELEDİYE /ÖZEL İDARE	KONTROL EDEN
ADI SOYADI	UYGUNDUR	KONTROL EDEN
TARİH	Harita ve Kadastro Mühendisi	
İMZA	Dr. Gökhan GÜNDÜZOĞLU Oda No: 3843	